

## Mocowania P5010



- ▶ P5010 Piab szyna montażowa
  - Szytwe i odpowiednie dla dynamicznych ładunków.
  - Dostępne dla jednego albo dwóch modułów pomp.
- ▶ P5010 DIN mocowania
  - Zgodne z przemysłowym standardem szyn DIN.
  - Proste w montażu i demontażu.

### Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Temperatura pracy	°C	-10-80
Waga	g	122-203
Materiał		Al, SS

### Dane do zamówienia

	Opis	Art. Nr
A	Szyna montażowa x1 P5010	0119453
A	Szyna montażowa x2 P5010	0119454
B	Szyna DIN P5010	0117763

